

WYCENA Nr: ETM-30/2023/1

z dnia: 2023/02/23

Wykonawca opinii :

Zlecceniodawca: ENERGO-TEL SA

Adres:

Zlec. pismo, znak: Umowa

z dnia: 2023/02/15

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA WYCENY

Próba ruchowa i oględziny pojazdu
Pomiar grubości powłoki lakierowej.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2023

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2019

Model: Dokker 1.6 SCe MR`17 E6c

Wersja: SL Connected by Orange

Nr rejestracyjny: WE 355XU

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: UU1K6720363115999

Nr INFO-EKSPERT	009-00688
Data pierwszej rejestracji	2019/11/26
Data ważności badania technicznego	2024/11/25
Wskazanie drogomierza	115208 km
Okres eksploatacji pojazdu (19/11/26-23/02/23)	39 mies.
Dop. masa całkow.	1768 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 75kW (102KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2019.04-2019.04)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Czujniki ciśnienia powietrza w oponach	13	Oparcie siedzeń tylnych składane
2	Dacia Connected By Orange	14	Oświetlenie wnętrza z tyłu
3	Drzwi boczne prawe przesuwne z szybą otwieraną	15	Poduszka powietrzna kierowcy
4	Filtr p/pyłkowy	16	Poduszka powietrzna pasażera
5	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	17	Poduszki powietrzne boczne
6	Immobilizer	18	System kontroli trakcji ESC
7	Kieszenie w oparciach foteli przednich	19	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
8	Klimatyzacja	20	Szyby przednie regulowane elektrycznie
9	Kolumna kierownicy regulowana	21	Światła p/mgielne przednie
10	Komputer pokładowy	22	Wspomaganie układu kierowniczego
11	Listwy boczne ochronne	23	Zamek centralny zdalnie sterowany
12	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	24	Zderzaki w kolorze nadwozia
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	ABS + system wspomagania nagłego hamowania		
	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół		
	System wspomagania nagłego hamowania		

- 2 Drzwi boczne lewe przesuwne z szybą otwieraną
Drzwi boczne lewe przesuwne
Szyba w drzwiach lewych przesuwnych otwierana
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Pakiet Dacia Plug&Radio
Funkcja podłączenia przenośnych odtwarzaczy
Radioodtwarzacz MP3
Złącze Bluetooth
- 5 Pakiet Media Nav Evolution
Radioodtwarzacz
System nawigacji satelitarnej
System Bluetooth
Wyświetlacz 7" dotykowy
- 6 Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby
Spryskiwacz szyby tylnej
Wycieraczka szyby tylnej

BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	*Tarcze kół aluminiowe 15" CHAMADE	

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	+Hak holowniczy	
2	Koło zapasowe	
3	+Lakier perłowy	
4	Relingi dachowe	

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	FULDA 185/65 R15 88H ECOCONTROL HP 2 TL		60
Przednie prawe:	FULDA 185/65 R15 88H ECOCONTROL HP 2 TL		60
Tylne lewe:	FULDA 185/65 R15 88H ECOCONTROL HP 2 TL		50
Tylne prawe:	FULDA 185/65 R15 88H ECOCONTROL HP 2 TL		50
Zapassowe:	*NIE BADANO		50

STAN TECHNICZNY POJAZDU

SILNIK

- uruchamianie prawidłowe,
- praca w pełnym zakresie obrotów prawidłowa,
- wykładzina przegrody czołowej rozerwana.

PODWOZIE

- w pracy układu kierowniczego oraz zawieszni tylnego i przedniego usterek nie stwierdzono,
- kołpaki kół jezdnych porysowane na obwodzie.

NADWOZIE standardowa grubość powłoki lakierowej na nadwoziu - 120 μ m

- po naprawie lakierniczej, a maksymalne wyniki pomiarów warstw lakierniczych na poszczególnych elementach podano na arkuszu badania powłoki lakierowej

- drzwi tylne prawe nieszczelne, z długą rysą, z odpryskami na krawędzi przedniej
- drzwi przednie prawe wgniecione, porysowane w części dolnej i środkowej
- pokrywa komory silnika z odpryskami, wgnieciona w części przedniej prawej
- błotnik przedni prawy zarysowany
- rama drzwi tylnych skrzydłowych od strony wewnętrznej porysowana, z odpryskami
- zderzak tylny zarysowany po lewej i otarty po prawej stronie
- szyba czołowa z odpryskiem, z odcisniętym śladem po wewnętrznej stronie
- szyba drzwi tylnych skrzydłowych prawych otarta po stronie prawej
- wykładzina tapicerska siedzeń poplamiona, wybrudzona.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (45 mies.)

KOREKTA ZA BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM

Brak określonego wyposażenia standardowego pojazdu lub jego niesprawność skutkuje obniżeniem wartości pojazdu. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z brakiem wyposażenia standardowego pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2019/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 6 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 58 500 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 56 708 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -11,34%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE

W tym:

Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw

[%] | Wart. [PLN]

Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich, zwykle użytkowanych powyżej 6 lat, profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.

Stan techniczny

Dodatkowo 4 opony BARUM 185/65R15 88T

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: ETM-30/2023/1

z dnia: 2023/02/23

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2023

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2019

Model: Dokker 1.6 SCe MR'17 E6c

Wersja: SL Connected by Orange

Nr rejestracyjny: WE 355XU

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



Fot. 1




Fot. 2



Fot. 3




Fot. 4




Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20




Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23




Fot. 24




Fot. 25




Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32



Fot. 33



Fot. 34



Fot. 35

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do wyceny nr: ETM-30/2023/1

z dnia: 2023/02/23

Wykonawca opinii:

Zleceniodawca: ENERGO-TEL SA

Adres:

Zlec. pismo, znak: Umowa

z dnia: 2023/02/15

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2023

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2019

Model: Dokker 1.6 SCe MR'17 E6c

Wersja: SL Connected by Orange

Nr rejestracyjny: WE 355XU

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ

