

WYCENA Nr: ETM-30/2023/2

z dnia: 2023/02/24

Wykonawca opinii:

Zlecniodawca: ENERGO-TEL SA

Adres:

Zlec. pismo, znak: Umowa

z dnia: 2023/02/15

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA WYCENY

Próba ruchowa i oględziny pojazdu

Pomiar grubości powłoki lakierowej.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2023

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2019

Model: Dokker 1.6 SCe MR 17 E6c

Wersja: Stepway

Nr rejestracyjny: WE 356XU

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: UU1K6720463231941

Nr INFO-EKSPERT	009-00687
Data pierwszej rejestracji	2019/11/26
Data ważności badania technicznego	2024/11/25
Wskazanie drogomierza	117890 km
Okres eksploatacji pojazdu (19/11/26-23/02/24)	39 mies.
Dop. masa całkow.	1768 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 75kW (102KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2019.07-2019.07)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Czujniki ciśnienia powietrza w oponach	19	Oświetlenie wnętrza z tyłu
2	Drzwi boczne prawe przesuwne z szybą otwieraną	20	Poduszka powietrzna kierowcy
3	Elementy ozdobne zewnętrzne w kolorze ciemnoszarego metalu	21	Poduszka powietrzna pasażera
4	Filtr p/pyłkowy	22	Poduszki powietrzne boczne
5	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	23	Relingi dachowe
6	Immobilizer	24	Relingi dachowe dwukolorowe (czerń/chrom)
7	Kanapa tylna dzielona 2/3 - 1/3	25	System kontroli trakcji ESC
8	Kierownica pokryta skórą	26	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
9	Kieszenie w oparciach foteli przednich	27	Szyby przednie regulowane elektrycznie
10	Klamki zewnętrzne czarne	28	Światła p/mgielne przednie
11	Klimatyzacja	29	Tapicerka materiałowa czarna z szarymi wstawkami
12	Kolorystyka wnętrza ciemnografitowa	30	Tarcze kół stalowe 16"
13	Kolumna kierownicy regulowana	31	Uchwyty na kubki przód/tył
14	Komputer pokładowy	32	Wspomaganie układu kierowniczego
15	Listwy boczne ochronne w kolorze czarnym	33	Zagłówki siedzeń tylnych chowane w oparciu
16	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnym	34	Zamek centralny zdalnie sterowany

- | | | |
|-----------|----------------------------------|---|
| siedzeniu | | |
| 17 | Oparcie siedzeń tylnych składane | 35 Zderzak przedni w kolorze nadwozia, tylny w kolorze czarnym z elementami ciemnoszarymi |
| 18 | Oslony nadkoli czarne | 36 Zestaw naprawczy opon |

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
- 2 Drzwi boczne lewe przesuwne z szybą otwieraną
Drzwi boczne lewe przesuwne
Szyba w drzwiach lewych przesuwnych otwierana
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Pakiet Dacia Plug&Radio
Funkcja podłączenia przenośnych odtwarzaczy
Radioodtwarzacz MP3
Złącze Bluetooth
- 5 Pakiet Komfort
Stoliki lotnicze na oparciach foteli przednich
Podłokietnik przedni
Lusterko wewnętrzne do obserwacji pasażerów
- 6 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat
- 7 Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby
Spryskiwacz szyby tylnej
Wycieraczka szyby tylnej

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Autoalarm	

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*KORMORAN Road Performance 195/55 R 16 91V	25,0	50
Przednie prawe:	*KORMORAN Road Performance 195/55 R 16 91V	25,0	50
Tylne lewe:	*KORMORAN Road Performance 195/55 R 16 91V	25,0	50
Tylne prawe:	*KORMORAN Road Performance 195/55 R 16 91V	25,0	100

STAN TECHNICZNY POJAZDU**SILNIK**

- uruchamianie prawidłowe
- praca w pełnym zakresie obrotów prawidłowa

PODWOZIE

- w pracy układu kierowniczego oraz zawiesznień tylnego i przedniego usterek nie stwierdzono
- opona koła tylnego prawego pęknięta
- kołpak koła tylnego prawego z ubytkiem materiału
- tarcze kół jezdnych ze śladami korozji na obrzeżach

NADWOZIE standardowa grubość powłoki lakierowej 130 µm

- po naprawie lakierniczej, a maksymalne wyniki pomiarów warstw lakierniczych na poszczególnych elementach podano na arkuszu badania powłoki lakierowej
- pokrywa komory silnika z odpryskami
- drzwi skrzydłowe tylne lewe wgniecione na krawędzi prawej, z odpryskiem
- drzwi przednie prawe ze znaczną rysą pionową
- drzwi tylne lewe z wgnieceniem
- szyba drzwi tylnych prawych głęboko zarysowana po stronie prawej
- szyba czołowa z odpryskiem,
- zderzak tylny zarysowany po stronie prawej
- wykładzina tapicerska siedzeń poplamiona.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (45 mies.)

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2019/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 6 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 58 500 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 59 390 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -11,88%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE

W tym:

Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw

[%] Wart. [PLN]

Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich, zwykle użytkowanych powyżej 6 lat, profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.

Stan techniczny

Dodatkowo 4 opony BARUM 195/55R16 XHL

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: ETM-30/2023/2

z dnia: 2023/02/24

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2023

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2019

Model: Dokker 1.6 SCe MR`17 E6c

Wersja: Stepway

Nr rejestracyjny: WE 356XU

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



Fot. 1



Fot. 2




Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11




Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15




Fot. 16



Fot. 17



Fot. 18




Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24



Fot. 25



Fot. 26

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do wyceny nr: ETM-30/2023/2

z dnia: 2023/02/24

Wykonawca opinii :

Zlecniodawca: ENERGO-TEL SA

Adres:

Zlec. pismo, znak: Umowa

z dnia: 2023/02/15

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2023

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2019

Model: Dokker 1.6 SCe MR`17 E6c

Wersja: Stepway

Nr rejestracyjny: WE 356XU

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ

